


Konvertering av nya Wallas-servicesats till äldre modell typ Wallas 1800B, Thermic, Thermo.

Gamla servicesatsen har utgått



Notera att lågstyrningsringen har olika form, den äldre modellen är oval.

Den nya modellen är rektangulär. Vid konvertering av nya satsen till de äldre värmarna så kan missljud uppstå. Viktigt är att böja upp glödspiralen i uppåtgående bågform för att undvika sk. brölande.



Sugtussarna måste förminskas i tjocklek till ca 7mm. Den nedre sugtussen måste dessutom förstora centrumhålet till ca 15mm för att passa runt returhålet.

