

Artnr	Motor	Hk	Splines	Övrig info	OEM artnr	Diameter/stigning
94750	Mercury FYRTAKT	4-5-6	12		812950A02	7,8x8
94753	Mercury FYRTAKT	8-9,9	8	1995-2004 Låsmutter	828156A12	9x9
94754	Mercury FYRTAKT	8-9,9	8	1995-2004 Låsmutter	828158A12	9x10,5
94752	Mercury FYRTAKT	8-9,9	12	2005-		8,5x9
94755	Mercury FYRTAKT	8-9,9 BIGF/CT	14	2005-	897752A11	9,25x10
94756	Mercury FYRTAKT	8-9,9 BIGF/CT	14	2005-	897754A11	9,25x11
94753	Mercury FYRTAKT	15	8	1989-2006 Låsmutter	828156A12	9x9
94754	Mercury FYRTAKT	15	8	1989-2006 Låsmutter	828158A12	9x10,5
94755	Mercury FYRTAKT	15-20	14	2008-	897752A11	9,25x10
94756	Mercury FYRTAKT	15-20	14	2008-	897754A11	9,25x11
94757	Mercury FYRTAKT	25	10	2006-	896896A40	9,9x12
94758	Mercury FYRTAKT	25	10	2006-	896900A40	9,9x13
94760	Mercury FYRTAKT	25 BIGF/CT	13	-2005	73134A45	10,5/8x12
94761	Mercury FYRTAKT	25 BIGF/CT	13	-2005	73136A45	10,3/8x13
94757	Mercury FYRTAKT	30	10	2006-	896896A40	9,9x12
94758	Mercury FYRTAKT	30	10	2006-	896900A40	9,9x13
94760	Mercury FYRTAKT	30-30 BIGF/CT	13	-2005	73134A45	10,5/8x12
94761	Mercury FYRTAKT	30-30 BIGF/CT	13	-2005	73136A45	10,3/8x13
94760	Mercury FYRTAKT	40-50-60	13		73134A45	10,5/8x12
94761	Mercury FYRTAKT	40-50-60	13		73136A45	10,3/8x13
94753	Mercury TVÅTAKT	6-8-9,9-15	8	Låsmutter	828156A12	9x9
94754	Mercury TVÅTAKT	6-8-9,9-15	8	Låsmutter	828158A12	9x10,5
94760	Mercury TVÅTAKT	30	13	1994-	73134A45	10,5/8x12
94761	Mercury TVÅTAKT	30	13	1994-	73136A45	10,3/8x13
94760	Mercury TVÅTAKT	35-40-45-50-55-	13	1977-	73134A45	10,5/8x12
94761	Mercury TVÅTAKT	35-40-45-50-55-	13	1977-	73136A45	10,3/8x13
94760	Mercury TVÅTAKT	70	13	1977-1983	73134A45	10,5/8x12
94761	Mercury TVÅTAKT	70	13	1977-1983	73136A45	10,3/8x13