

SeaSea artnr	Motor	Hk	Splines	Övrig info	OEM artnr
94750	Mercury FYRTAKT	4-5-6	12		812950A02
94753	Mercury FYRTAKT	8-9,9	8	1995-2004 Låsmutter	828156A12
94754	Mercury FYRTAKT	8-9,9	8	1995-2004 Låsmutter	828158A12
94752	Mercury FYRTAKT	8-9,9	12	2005-	
94755	Mercury FYRTAKT	8-9,9 BIGF/CT	14	2005-	897752A11
94756	Mercury FYRTAKT	8-9,9 BIGF/CT	14	2005-	897754A11
94753	Mercury FYRTAKT	15	8	1989-2006 Låsmutter	828156A12
94754	Mercury FYRTAKT	15	8	1989-2006 Låsmutter	828158A12
94755	Mercury FYRTAKT	15-20	14	2008-	897752A11
94756	Mercury FYRTAKT	15-20	14	2008-	897754A11
94757	Mercury FYRTAKT	25	10	2006-	896896A40
94758	Mercury FYRTAKT	25	10	2006-	896900A40
94760	Mercury FYRTAKT	25 BIGF/CT	13	-2005	73134A45
94761	Mercury FYRTAKT	25 BIGF/CT	13	-2005	73136A45
94757	Mercury FYRTAKT	30	10	2006-	896896A40
94758	Mercury FYRTAKT	30	10	2006-	896900A40
94760	Mercury FYRTAKT	30-30 BIGF/CT	13	-2005	73134A45
94761	Mercury FYRTAKT	30-30 BIGF/CT	13	-2005	73136A45
94760	Mercury FYRTAKT	40-50-60	13		73134A45
94761	Mercury FYRTAKT	40-50-60	13		73136A45
94753	Mercury TVÅTAKT	6-8-9,9-15	8	Låsmutter	828156A12
94754	Mercury TVÅTAKT	6-8-9,9-15	8	Låsmutter	828158A12
94760	Mercury TVÅTAKT	30	13	1994-	73134A45
94761	Mercury TVÅTAKT	30	13	1994-	73136A45
94760	Mercury TVÅTAKT	35-40-45-50-55-	13	1977-	73134A45
94761	Mercury TVÅTAKT	35-40-45-50-55-	13	1977-	73136A45
94760	Mercury TVÅTAKT	70	13	1977-1983	73134A45
94761	Mercury TVÅTAKT	70	13	1977-1983	73136A45

Diameter/stigning

7,8x8

9x9

9x10,5

8,5x9

9,25x10

9,25x11

9x9

9x10,5

9,25x10

9,25x11

9,9x12

9,9x13

10,5/8x12

10,3/8x13

9,9x12

9,9x13

10,5/8x12

10,3/8x13

10,5/8x12

10,3/8x13

9x9

9x10,5

10,5/8x12

10,3/8x13

10,5/8x12

10,3/8x13

10,5/8x12

10,3/8x13